

TKE / TKI

Kranhakenwaage mit/ohne Funkübertragung

mit Digitalanzeige, Meßbereich 0–9,5t

Die Kranhakenwaagen TKE und TKI sind Messgeräte zur Ermittlung von Lasten an Hebezeugen. Aufgrund der kompakten Bauweise und des robusten Stahlgehäuses können die Kranhakenwaagen universell eingesetzt werden. Sie sind mit einer LCD-Anzeige ausgestattet. Diese zeigt wahlweise die aufgebrachte Last als Brutto- oder Nettowert der momentanen Last oder den Maximalwert an.


Sowohl das Modell TKE als auch die TKI beinhalten serienmäßig eine Infrarot-Fernbedienung bis 8 m Reichweite.



☰ Lieferumfang

Kranhakenwaage mit Infrarot-Fernbedienung, 4x1,5 V AA Batterien, Aufbewahrungsbox, Prüfzertifikat, beidseitig Schäkkel

Modell	Messbereich	Abmessungen								
		A	B	C	D	E	F	G	H	J
	t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
TKE / TKI 1,5	0–1,5	193	175	49	24	44	133	104	330	153
TKE / TKI 6,0	0–6,0	226	175	59	37	58	133	104	363	170
TKE / TKI 9,5	0–9,5	246	175	80	46	74	133	104	430	180



TZL / TZR zugkraftaufnehmer

mit Digitalanzeige, Meßbereich 0–100t

Bei dem Zugkraftaufnehmer handelt es sich um einen Kraftaufnehmer mit elektronischer Anzeige. Zugkraftaufnehmer können aufgrund ihrer Vielseitigkeit universell eingesetzt werden. Ob zur Messung von Zugkräften oder im Einsatz als Kranwaage, sie bieten immer eine äußerst preisgünstige Lösung für die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete.

Sie können mit Schäkkel oder mit einem Haken als direkte Einhängemöglichkeit der Last kombiniert werden. Die Zugkraftaufnehmer sind mit einer LCD-Anzeige ausgestattet. Diese zeigt wahlweise die aufgebrachte Last als Brutto- oder Nettowert der momentanen Last oder den Maximalwert an. Sie signalisiert weiterhin den Überlastfall (110 % der Bruttonennlast sowie die Kapazität der Batterien).



Modell	Messbereich	Ziffernschritt	Nennlast	Grenzlast	Bruchlast	Gewicht
	t	kg	t	t	t	kg
TZL / TZR 1,0	0–1,0	1	1,0	1,10	≥ 4	1,1
TZL / TZR 2,5	0–2,5	1	2,5	2,75	≥ 10	1,7
TZL / TZR 5,0	0–5,0	1	5,0	5,50	≥ 20	2,1
TZL / TZR 10,0	0–10,0	10	10,0	11,00	≥ 40	3,9
TZL / TZR 20,0	0–20,0	10	20,0	22,00	≥ 80	6,8
TZR 35,0	0–35,0	10	35,0	38,50	≥ 140	9,4
TZR 50,0	0–50,0	10	50,0	55,00	≥ 200	14,4
TZR 100,0	0–100,0	50	100,0	110,00	≥ 400	39,3